



INSTRUKCJA BHP

DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

SPECJALISTA DS. BHP
INSPEKTOR OCHRONY PPOŻ.
Nr upr. SIOPA/59/2020/4/22

mgr Bartosz Pastuszko

.....
(opracował)

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Mikolajczak

.....
(zatwierdzono - podpis pracodawcy)

Pracownicy firmy zewnętrznej (nazwa Wykonawcy):

.....
.....

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko)

świadczącej usługi na rzecz lub na terenie Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w MEC SP. z o.o. regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
2. Prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).
3. Pracownicy firmy zewnętrznej:
 - muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp przeprowadzony przez pracownika służby bhp firmy zewnętrznej lub uprawnioną osobę kierującą pracownikami.
 - muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
 - muszą posiadać aktualne uprawnienia zawodowe, specjalistyczne szkolenia (np. do pracy na wysokości, uprawnienia do obsługi urządzeń elektroenergetycznych),
 - nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie MEC Sp. z o.o. poza wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi prowadzącymi do i z miejsca robót. Konieczność wejścia w miejsca nieobjęte zakresem robót należy każdorazowo zgłosić do mistrza zmianowego lub kierownika Ciepłowni, celem uzyskania zgody.
 - zobowiązani są do przystępowania do pracy w odzieży roboczej, hełmach, obuwiu ochronnym z podnoskiem stalowym lub kompozytowym oraz w środkach ochrony indywidualnej wymaganych podczas wykonywania określonej pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie MEC Sp. z o.o. muszą używać kamizelek odblaskowych. Jeżeli ubranie robocze/ochronne posiada odpowiednio duże, widoczne elementy odblaskowe – zgodne z wymaganiami normy EN 471 - pracownicy Wykonawcy zwolnieni są z obowiązku stosowania kamizelek odblaskowych.
 - zobowiązani są do poinformowania pracowników MEC znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą,
 - organizację prac w taki sposób, aby w żaden sposób nie wpływała na pogorszenie bezpieczeństwa pracowników MEC Sp. z o.o.,
 - zobowiązani są do wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwórczym. Miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.

4. W razie potrzeby Wykonawca zewnętrzny jest zobowiązany przedstawić inspektorowi ds. bhp Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. kopię dokumentów potwierdzających aktualne badania lekarskie, odbycie okresowego szkolenia bhp oraz posiadanie dodatkowych uprawnień przez każdego pracownika.
Istnieje możliwość przesłania skanów w/w dokumentów drogą elektroniczną na adres: pastuszko@mecostrowiec.pl
5. Każdy zaistniały wypadek na terenie MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. – Ciepłownia przedstawiciel firmy zewnętrznej zgłasza niezwłocznie mistrzowi zmianowemu, kierownikowi Ciepłowni lub inspektorowi bhp MEC Sp. z o.o.
6. Maszyny i inne urządzenia używane przez firmę zewnętrzną nie mogą stwarzać zagrożeń dla wszystkich pracowników.
7. W przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel firmy zewnętrznej musi pisemnie powiadomić inspektora MEC Sp. z o.o. ds. bhp lub koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
8. Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującą w tym zakresie na terenie MEC Sp. z o.o. instrukcją oraz aktualnymi aktami prawnymi w tym zakresie.
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, wykonawca:
 - ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;
 - ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;
 - wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;
 - zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;
 - zaznacza osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchuPrzy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:
 - zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;
 - prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;
 - mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;
 - po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejon przyległy;
 - używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru
9. Wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

10. Wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac zabezpiecza we własnym zakresie firma zewnętrzna.
11. W przypadku prac wymagających wejścia na emitery (kominy) wykonawca powinien wykonywać je zgodnie z Rozdziałem 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
12. Pracownicy firm zewnętrznych mają zakaz przebywania oraz pozostawiania swojego sprzętu, pojazdów i maszyn w strefie pracy oraz w pobliżu maszyn i urządzeń Miejskiej Energetyki Ciepłej. W sytuacji, kiedy zachodzi konieczność wejścia lub umieszczenia sprzętu, maszyn bądź pojazdów w strefie pracy urządzenia MEC należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę kierownika obiektu lub mistrza zmianowego oraz uzgodnić z nimi warunki eksploatacji uwzględniające czynności organizacyjno-techniczne podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z wykonywaną pracą.
10. Miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.
11. O sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować inspektora ds. bhp Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania

.....
(podpis przedstawiciela firmy zewnętrznej)

Sporządzono w 3 egz.:

Egz. nr 1 - zamawiający

Egz. nr 2 - wykonawca (przedstawiciel firmy zewnętrznej)

Egz. nr 3 – inspektor bhp MEC Sp. z o.o.